

ZASADY DOSTARCZANIA ELEMENTÓW DO ZLECANEGO MONTAŻU SMD:

1. Należy dostarczyć komplet elementów zgodnie z wcześniej przedstawionym projektem lub wykazem elementów wraz z załączonym wykazem dostarczanych elementów. W przypadku jeśli zabraknie bądź zostanie nie dostarczony jakiś element jest on pominięty w montażu.

2. Jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana w montażu należy w formie pisemnej lub elektronicznej dostarczyć odpowiednią informację.

3. W przypadku elementów biernych typu rezystor, kondensator jeśli nie ma możliwości dostarczenia taśmy z elementami z 'rozbiegówką' należy wtedy do wymaganej ilości dodać:

<1000szt. 20-30szt. zapasu

>1000szt. 1-3% zapasu

Konieczne minimum to 25cm taśmy powyżej niezbędnej ilości elementów potrzebnych do zamówienia.

W przypadku taśmy z 'rozbiegówką' należy elementy dostarczyć z zapasem:

<1000szt. 10-20szt. zapasu

>1000szt. 1-2% zapasu

4. Klient dostarcza elementy w postaci umożliwiającej założenie na automat. Wyklucza się jakiegokolwiek łączenie taśm lub dostarczanie ich w kilku kawałkach. Elementy mogą być dostarczone w taśmach, tackach lub laskach (pod warunkiem konsekwencji typu opakowania dla danego elementu).

5. Elementy dostarczane luzem nie zostaną wykorzystane do montażu lub koszt ich położenie policzony będzie jak w montażu ręcznym.

6. Elementy do montażu muszą zostać dostarczone w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Gdy ten termin nie zostanie dotrzymany zamówienie na montaż będzie automatycznie anulowane. Konieczne będzie złożenie ponownego zamówienia, bądź indywidualne uzgodnienie zmiany terminu dostawy.

Powyższe zasady są niezbędne abyśmy mogli Państwu zapewnić profesjonalny i szybki montaż SMD.

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do w/w zasad.

DOSTARCZENIE ELEMENTÓW NIEZGODNIE Z POWYŻSZYMI ZASADAMI W KONSEWKWENCJI SPOWODUJE POMINIĘCIE ICH W MONTAŻU. ODPSTĘPSTWA MOŻLIWE TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU !!!!!!!!!!!!!!!